УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА

_____ Ахмеджанова А.Т.
подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417/КЦА.КЛ._____
от «____»_____20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Калибровочных лабораторий управления метрологии Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование калибровочной лаборатории и/или организации, в состав которой она входит

№ п/п	Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению)	Измеряемая величина	Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо	Расширенная неопределенность измерений *	Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки**
1	2	3	4	5	6
1	Термометры стеклянные жидкостные, цифровые	Температура	От 100°С до 300 °С	0,05°С, k=2	ГОСТ 8.279-78, Процедуры калибровки термометров ПКЖСТ и ПК ЭЦТ. Расширен с _____ В лаборатории температуры УМ ОшЦИСМ.

Руководитель Ошского ЦИСМ
наименование калибровочной лаборатории
_____ Б.А.Нышанбаев
подпись расшифровка подписи

Начальник управления метрологии
наименование калибровочной лаборатории
_____ К.М.Казыбаев
подпись расшифровка подписи

*указывается измерительные и калибровочные возможности СМС (CalibrationandMeasurementCapability), см. КЦА-ПЛ5
** место проведения калибровки указывается: на основной территории, на территории заказчика, мобильные точки
Примечания: 1.На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи. 2.Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА. 3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17025 и подписана руководителем организации и/или лаборатории.